



# ARIKETAK

- Hurrengo inprimaketetan zerbait ez dago ondo
- Erantzunak amaierako diapositibetan daude




2





3



4





5




6







7



8



9



10



11



12



13





14



15



16



17




18



19



20



21





22



- 1. Kubetaren metala ikusten da
- 2. Kubeta txikia eta material gutxi alde bestibularrean
- 3. Kubeta txikia eta material gutxi alde bestibularrean
- 4. Azken molarrean metala ikusten da
- 5. Kubeta txarto zentratuta dago

- 6. Alginatoa ur larregirekin
- 7. Kubeta txikia, material gutxi alde bestibularrean, presio gutxi egin da kubeta ahoan sartzean
- 8. Alginatoak egonkortasun dimentsionala galdu du
- 9. Poro negatibo eta positiboak
- 10. Poro negatibo eta positiboak

- 11. Mihiko aldean eta alde bestibularrean ez daude ehun bigunak fidelizatuta
- 12. Alde bigunak ez daude fidelizatuta
- 13. Poro negatiboak
- 14. Frenuluak (mihi-hariak) ez dira agertzen
- 15. Alde bigunak ez daude fidelizatuta

- 16. Alde bigunak ez daude fidelizatuta
- 17. Mingaina kubeta azpian. Igeltsua silikonan trabatu da
- 18. Banako kubeta oso atxikikorra mihiko toruserako
- 19. Silikonak ez ditu pilareak ondo inguratzen
- 20. Banakako kubeta txikiegia
- 21. Material falta alde bestibularrean, kubeta ikusten da
- 22. Material falta alde bestibularrean, kubeta ikusten da